

RELATÓRIO DE BAIXA DE ATIVO – FORWARDER

Colheita florestal

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO EQUIPAMENTO		
Descrição do equipamento: TRATOR FLORESTAL ARTICULADO ELEPHANT 8WD		
Referência Veracel: FW51	Número de série: 420024	Horímetro: 24.719
Fabricante: Ponsse	Modelo: Elephant	Nº do ativo: 21080620
Modelo da grua: K100S+	Tamanho da garra: 0,36	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO
Motor diesel: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento
Chassi e estrutura: <ul style="list-style-type: none">○ Arranhões e amassados na cabine
Transmissão e pneus: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento○ Sistema de transmissão funcionamento normalmente○ Pneus dianteiros com desgaste○ Pneus traseiros com desgaste
Sistema hidráulico: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento○ Todas as funções hidráulicas foram testadas e estão em pleno funcionamento: braço acima/abaixo, lança acima/abaixo, giro da grua direita/esquerda, telescópio avanço/recuo, articulação direita/esquerda, grade frontal acima/abaixo/avanço/recuo, rotator direita/esquerda, garra abrir/fechar, deslocamento frente/reverso e trava chassi
Conjunto da grua: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento○ Braço apresenta soldas e reforço○ Garra
Sistema elétrico: <ul style="list-style-type: none">○ As principais funções elétricas estão em funcionamento
Cabine: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes da cabine estão em seu devido lugar e em funcionamento: assento, porta, janelas, cortinas, lexans, joysticks, computador da Ponsse (OPTI 6), botoeiras, etc○ Assento do operador está inflando normalmente,○ Lexans (policarbonato) possuem ranhuras○ Cortinas contra o sol estão no lugar, porém, algumas estão possuem avarias○ Computador da Ponsse (OPTI 6)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
<ul style="list-style-type: none">○ Falta interruptor do joystick – função trava chassis○ Baterias danificadas○ Sistema de combate a incêndio descarregados

Eunápolis – BA, 12 de julho de 2019

Responsável Veracel