

**RELATÓRIO DE BAIXA DE ATIVO – FELLER BUNCHER**  
**Colheita florestal**

INFORMAÇÕES BÁSICAS DA MÁQUINA BASE		
<b>Descrição do equipamento:</b> FELLER BUNCHER 909K		
<b>Referência Veracel:</b> FB 03	<b>Número de série:</b> IT0909KXVEC256735	<b>Nº do ativo:</b> 21080655
<b>Fabricante:</b> John Deere	<b>Modelo:</b> 909K	<b>Horímetro:</b> 13.695

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO CABEÇOTE ACUMULADOR		
<b>Descrição do equipamento:</b> Cabeçote Acumulador JOHN DEERE FR22B		
<b>Referência Veracel:</b> CB-03	<b>Número de série:</b>	<b>Nº do ativo:</b>
<b>Fabricante:</b> JOHN DEERE	<b>Modelo:</b> FR22B	<b>Horímetro:</b> 13.695

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA MÁQUINA BASE E DO CABEÇOTE ACUMULADOR
<b>Motor diesel:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento</li></ul>
<b>Chassi e estrutura:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Tampa do compartimento das baterias ok</li><li>○ Capô principal ok</li></ul>
<b>Material rodante:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento, entretanto, apresentam desgaste</li></ul>
<b>Sistema hidráulico:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Todas as funções hidráulicas estão funcionando: lança acima/abaixo, braço avanço/recuo, giro direita/esquerda, tração esquerda frente/reverso e tração direita frente/reverso</li><li>○ Falta cilindro inclinação frontal “basculamento cabeçote”</li></ul>
<b>Conjunto da grua:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Em funcionamento</li></ul>
<b>Sistema elétrico:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ As principais funções elétricas estão funcionando</li></ul>
<b>Cabine:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Componentes da cabine estão em seu devido lugar e em funcionamento: assento, porta, janelas, lexans, joysticks, computador da máquina base, botoeiras, etc</li><li>○ Lexans (policarbonato) possuem ranhuras</li></ul>
<b>Cabeçote processador:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Falta Braço da Articulação da Garra de Colheita</li><li>○ Falta Braço da Articulação da Garra de acumulação</li><li>○ Falta Braço da Garra de Colheita (esquerdo - Faca)</li><li>○ Falta Braço da Garra de Colheita (direito - Faca)</li><li>○ Falta Articulador do Braço da Garra de Colheita</li><li>○ Falta Articulador da Garras de Acumulação</li><li>○ Falta Garras de Acumulação (direito)</li><li>○ Falta Garras de Acumulação (esquerdo)</li></ul>

- Falta cilindro Garras de Acumulação
- Falta cilindro Garra de Colheita
- Falta Serra de Disco
- Falta Alojamento da Serra (Proteção Inferior e Skis)
- Cabeçote apresenta folgas e desgastes

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Baterias descarregadas
- Sistema de supressão de incêndio descarregados

Eunápolis – BA, 23 de julho de 2019

---

**Responsável Veracel**