

RELATÓRIO DE BAIXA DE ATIVO – FORWARDER

Colheita florestal

| INFORMAÇÕES BÁSICAS DO EQUIPAMENTO | | |
|---|---|------------------------------|
| Descrição do equipamento: Trator Florestal Ponsse Mod. BÚFALO KING 8x8 | | |
| Referência Veracel: FW35 | Número de série: 120128 | Horímetro: |
| Fabricante: Ponsse | Modelo: BUFALO KING | Nº do ativo: 21080485 |
| Modelo da grua: K100S+ | Tamanho da garra: não possui garra | |

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO |
|--|
| Motor diesel: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais e motor não funciona |
| Chassi e estrutura: <ul style="list-style-type: none">○ Arranhões e amassados na cabine |
| Transmissão e pneus: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais○ Pneus dianteiros com desgaste e tamanhos diferentes○ Pneus traseiros com desgaste |
| Sistema hidráulico: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais, não foi testado |
| Conjunto da grua: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais○ Não possui garra |
| Sistema elétrico: <ul style="list-style-type: none">○ Não foi testado |
| Cabine: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes da cabine estão em seu devido lugar e em funcionamento: assento, porta, janelas, cortinas, lexans, computador da Ponsse (OPTI 5), botoeiras, etc○ Assento do operador,○ Lexans (policarbonato) possuem ranhuras○ Cortinas contra o sol estão no lugar, porém, algumas estão possuem avarias○ Computador da Ponsse (OPTI 5) |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Motor não funciona
- Não possui garra
- Faltando joysticks
- Baterias danificadas
- Sistema de combate a incêndio descarregados

Eunápolis – BA, 20 de julho de 2019

Responsável Veracel