

136		63 PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ FORNOS E ESTICADORES P 13 : GUIAS DE BRONZE / AÇO , BUCHAS DE BRONZE/AÇO , FACA , VARÕES SUPORTES DA BUCHA EM BRONZE , MOLAS ENTRE OUTRAS		
136	2.99.01.0024	BUCHA P/ VARÃO DO CILINDRO LONGO P13 (DES 102 060 123)	PC	3
136	2.99.01.0122	GUIA D/ AÇO D / FACA DA P- 18 (DES. 103010001)	PC	6
136	2.99.01.0147	GUIA DE BRONZE D/BASE (DES. 102004011E)	PC	3
136	2.99.01.0148	GUIA CENTL. D/ BASE (DES. 102004005D)	PC	4
136	2.99.01.0151	GUIA DE BRONZE INT. D/ BASE (DES. 102004006 D)	PC	8
136	2.99.01.0152	GUIA DE BRONZE IEXT. BASE (DES. 102004004 D)	PC	8
136	2.99.01.0158	FACA P - 12	PC	1
136	2.99.01.0160	GUIA DE BRONZE INF. / SUP. LADO CARREGADOR DES. 102.126.001	PC	2
136	2.99.01.0166	PORCA D/ TRAVA D/ CABEÇA D/ STEM (10200803)	PC	3
136	2.99.01.0173	GUIA DE BRONZE INF./SUP. LADO FORNO DES. 102.126.002	PC	2
136	2.99.01.0335	MOLA DA GARRA INFERIOR DO MORDENTE DA ESTICADEIRA P13	PC	2
136	2.99.01.0343	CAPA SOBRESSALENTE P/ QUEIMADOR PILOTO MODELO ZKIH	PC	1
136	2.99.01.0344	ACOPLAMENTO N - EUPEX 125	PC	4
136	2.99.01.0347	VARÃO GUIA DO CILINDRO CURTO DES - 102-031-005 P13	PC	2
136	2.99.01.0348	SUPORTE DA BUCHA DE BRONZE DO VARÃO - TESOURA P12 E P13	PC	2
136	2.99.01.0363	GUIA P/ VARÃO DO CILINDRO LONGO P13 DES 102 060 001	PC	3
136	2.99.01.0377	VARÃO DO STEM P16 DES: 16.04.0064	PC	2
136	2.99.01.0493	GUIA DE BRONZE SUPERIOR P13 (DES 102.003.008E)	PC	7
				63