

DADOS DO ATIVO	
Empresa proprietária	Votorantim Cimentos S.A
CNPJ	01.637.895/0057-97
Marca	Sem identificação do fabricante
Modelo	Redutor
ANO FAB./MOD.	H1215
Cor	Azul
Tipo de Combustível	
Horimetro	-
Setor Responsável	Manutenção
Chassi/Nº de Série	-
Identificação Interna	4655
Endereço de Retirada do Equipamento	Estrada de Araçariгуama – S/N – CEP: 18147-000 - Cidade: Araçariгуama – SP



CONDIÇÕES GERAIS					
CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Ruim	CAPACIDADE		MOTOR	
LATARIA / FUNILARIA	Ruim	ACESSÓRIOS		POTÊNCIA	
PNEUS		CONDIÇÕES GERAIS	Ruim	DIREÇÃO	
FARÓIS/SINALIZAÇÃO				CONDIÇÕES GERAIS	
MONTADO	Sim			ELETRICA (SE APLICAVEL)	
CONDIÇÕES GERAIS	Ruim			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	
Observações/ Falta de Componentes :	Redutor - Modelo H1215; em toda via o mesmo apresenta defeito.				