

|            |              |                                                                                                                                                                       |    |    |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>134</b> |              | 46 LUVAS REFRATÁRIAS P/ ALIMENTADORES 7" , 09 TIJOLOS REFRATÁRIOS , 10 PLACAS REFRATÁRIAS , 02 BLOCOS REFRATÁRIOS ,04 TUBOS DO ADAPTADOR E PLACA DESLIZANTE. CONFORME |    |    |
|            |              |                                                                                                                                                                       |    |    |
| <b>134</b> | 2.99.01.0402 | TIJOLO REFRATÁRIO FORNO DE BARRAS P13 DES(102.028.005)                                                                                                                | PC | 2  |
| <b>134</b> | 2.99.01.0403 | TIJOLO REFRATÁRIO FORNO DE BARRAS P13 DES(102.028.004)                                                                                                                | PC | 2  |
| <b>134</b> | 2.99.01.0404 | TIJOLO REFRATÁRIO FORNO DE BARRAS P13 DES(102.028.001)                                                                                                                | PC | 3  |
| <b>134</b> | 2.99.01.0405 | TIJOLO REFRATÁRIO FORNO DE BARRAS P13 DES(102.028.002)                                                                                                                | PC | 2  |
| <b>134</b> | 2.99.01.0412 | PLACA REFRATÁRIA DO FORNO DE BARRAS P16 DES 16.07.0606A                                                                                                               | PC | 1  |
| <b>134</b> | 2.99.01.0419 | PLACA REFRATÁRIA DO FORNO DE BARRAS P16 DES 16.07.0606I                                                                                                               | PC | 2  |
| <b>134</b> | R00048       | Bloco do furo motorizado - (REFRATÁRIO )parte I (pc 013404)                                                                                                           | PC | 1  |
| <b>134</b> | R00049       | Bloco do furo motorizado -(REFRATÁRIO ) parte II (pc 013406)                                                                                                          | PC | 1  |
| <b>134</b> | R00050       | Abertura de saída do furo motorizado ( REFRATÁRIO ) (pc 013414)                                                                                                       | PC | 1  |
| <b>134</b> | R00053       | Placa Refratária p/ furo motorizado (cod 014796)                                                                                                                      | PC | 6  |
| <b>134</b> | R00055       | Placa deslizante do furo motorizado (cod 014439)                                                                                                                      | PC | 1  |
| <b>134</b> | R00062       | Tubo adaptador do furo motorizado RL01176 DES. 03.09.0086                                                                                                             | PC | 4  |
| <b>134</b> | R00205       | LUVAS REFRATARIAS p/ Alimentador de 7" (Moldes HYDRO)                                                                                                                 | PC | 46 |
|            |              |                                                                                                                                                                       |    | 72 |