

DADOS DO ATIVO

FOTO PRINCIPAL

Empresa proprietária	Votorantim Cimentos S.A
CNPJ	
Tipo de Equipamento	Outros
	Obs: Caso seja conjunto de equipamentos, é necessário preencher a lista de equipamentos em anexo.
Marca	Leco
Modelo	CR 412
ANO FAB./MOD.	1997
Cor	Cinza
Setor Responsável	Controle de Qualidade
Etiqueta de Identificação Interna	96983 e 17256
Endereço de Retirada do Equipamento	Rodovia MG 050 KM 341 Bairro Taboca

(Inserir a foto principal e demais fotos na aba FOTOS)

CONDIÇÕES GERAIS

CONDIÇÕES EXTERNAS

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

CONDIÇÕES GERAIS	Regular	CONDIÇÕES GERAIS	Não Funciona
------------------	---------	------------------	--------------

Observações/ Falta de Componentes :

Não existe peças de reposição no mercado para este tipo de aparelho