

DADOS DO ATIVO		FOTO PRINCIPAL
Empresa proprietária	Votorantim Cimentos	
CNPJ		
Marca	Randon	
Modelo	RK425	
ANO FAB./MOD.	1990	
Cor	Amarelo	
Tipo de Combustível	Diesel	
Horímetro	N/A	
Setor Responsável	Mineração	
Chassi/Nº de Série	N/A	
Identificação Interna	FE214	
Endereço de Retirada do Equipamento		



CONDIÇÕES GERAIS					
CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Ruim	CAPACIDADE	23500 ton	MOTOR	Com problemas
LATARIA / FUNILARIA	Regular	ACESSÓRIOS	Não Possui	POTÊNCIA	0
PNEUS	Ruins	CONDIÇÕES GERAIS	Ruim	DIREÇÃO	Hidráulica
FARÓIS/SINALIZAÇÃO	Não funcionam			CONDIÇÕES GERAIS	Não funciona
MONTADO	Não			ELETRICA (SE APPLICAVEL)	Com Problemas
CONDIÇÕES GERAIS	Ruim			FERRAMENTAS (SE APPLICAVEL)	Não Acompanha
Observações/ Falta de Componentes :					

INFORMAÇÕES GERAIS		
Valor de mercado (R\$)		Fonte:
Motivo da Disponibilização:	Equipamento em condições de uso, com motor, sem caixa de transmissão, sem diferencial e falta um pneu na dianteira.	