

DADOS DO ATIVO		FOTO PRINCIPAL
Empresa proprietária*	Votorantim Cimentos	(Inserir a foto principal e demais fotos na aba FOTOS)
CNPJ*	9,68246E+13	
Marca*	VW	
Modelo*	26.220	
ANO FAB./MOD.*	2005/2005	
Cor	Branca	
Tipo de Combustível	Diesel	
Horímetro		
Setor Responsável*	Mineração	
Chassi/Nº de Série*	9BW4M82U05R520924	
Identificação Interna		
Endereço de Retirada do Equipamento*	Rod. MT 401, Km 14,4 - Zona Rural Fazenda Bela Vista, Distrito do Aguaçu - CEP: 78018-000 Cuiabá MT	

CONDIÇÕES GERAIS*					
CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA*	Bom	CAPACIDADE	15,70t	MOTOR*	Funcionando
LATARIA / FUNILARIA*	Regular	ACESSÓRIOS	Não Possui	POTÊNCIA*	218 CV
PNEUS*	Regulares	CONDIÇÕES GERAIS	Regular	DIREÇÃO*	Hidráulica
FARÓIS/SINALIZAÇÃO*	Funciona			CONDIÇÕES GERAIS	Funciona
MONTADO*	Sim			ELETRICA (SE APLICAVEL)	Funciona
CONDIÇÕES GERAIS	Regular			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	Não Acompanha
Observações/ Falta de Componentes :					