

DADOS DO ATIVO	
Empresa proprietária	FAZENDA SÃO MIGUEL
CNPJ	00.595.736/0004-00
Marca	Valmet
Modelo	Trator com Lâmina 128 4x4
ANO FAB./MOD.	
Cor	Amarelo
Tipo de Combustível	Diesel
Horímetro	
Setor Responsável	Manutenção
Chassi/Nº de Série	M60128 ROMI
Identificação Interna	
Endereço de Retirada do Equipamento	Fazenda Monte Alto, S/N – Zona Rural Itaú de Minas/MG – CEP: 37975-000



CONDIÇÕES GERAIS					
CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Ruim	CAPACIDADE		MOTOR	Não testado
LATARIA / FUNILARIA	Bom	ACESSÓRIOS		POTÊNCIA	128cv
PNEUS	Ruins	CONDIÇÕES GERAIS		DIREÇÃO	Normal
FARÓIS/SINALIZAÇÃO	Não funcionam			CONDIÇÕES GERAIS	Funciona parcialmente
MONTADO	Sim			ELETRICA (SE APLICAVEL)	Avariada
CONDIÇÕES GERAIS	Ruim			FERRAMENTAS (SE APLICAVEL)	Não tem
Observações/ Falta de Componentes :	Ausencia de chassi ou número de identificação interna.				