

RELATÓRIO DE BAIXA DE ATIVO – FORWARDER
Colheita florestal

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO EQUIPAMENTO		
Descrição do equipamento: Trator Florestal Ponsse Elephant 8x8		
Referência Veracel: FW44	Número de série: 170104	Horímetro: 25.240
Fabricante: Ponsse	Modelo: Elephant	Nº do ativo: 21080547
Modelo da grua: K100S+	Tamanho da garra: não possui garra	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO
Motor diesel: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais e motor não funciona
Chassi e estrutura: <ul style="list-style-type: none">○ Arranhões e amassados na cabine
Transmissão e pneus: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais○ Pneus dianteiros com desgaste e tamanhos diferentes○ Pneus traseiros com desgaste
Sistema hidráulico: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais, não foi testado
Conjunto da grua: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais○ Não possui garra
Sistema elétrico: <ul style="list-style-type: none">○ Não foi testado
Cabine: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes da cabine estão em seu devido lugar e em funcionamento: assento, porta, janelas, cortinas, lexans, computador da Ponsse (OPTI 5), botoeiras, etc○ Assento do operador,○ Lexans (policarbonato) possuem ranhuras○ Cortinas contra o sol estão no lugar, porém, algumas estão possuem avarias○ Computador da Ponsse (OPTI 5)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Motor não funciona
- Não possui garra
- Faltando joysticks
- Baterias danificadas
- Sistema de combate a incêndio descarregados

Eunápolis – BA, 20 de julho de 2019

Responsável Veracel