

RELATÓRIO DE BAIXA DE ATIVO – HARVESTER
Colheita florestal

INFORMAÇÕES BÁSICAS DA MÁQUINA BASE		
Descrição do equipamento: Escavadeira John Deere Harvester Modelo EC200DLC		
Referência Veracel: HV 51	Número de série: FF200DX511606	Nº do ativo: 21080441
Fabricante: John Deere	Modelo: EC200DLC	Horímetro:

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA MÁQUINA BASE
Motor diesel: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Danificado.
Chassi e estrutura: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Tampa amassada do compartimento dos radiadores<input type="radio"/> Tampa amassada do compartimento das bombas<input type="radio"/> Tampa amassada do compartimento das baterias
Material rodante: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Todos os componentes estão nos devidos locais, entretanto, apresentam desgaste acima do limite máximo (final de vida útil)
Sistema hidráulico: <ul style="list-style-type: none">Bombas danificadasCilindros geral danificados
Conjunto da grua: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Não foi testado
Sistema elétrico: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Falta componentes elétricos
Cabine: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Assento do operador possui folgas nos trilhos, base e encosto das costas<input type="radio"/> Lexans (policarbonato) possuem ranhuras<input type="radio"/> Falta joystick esquerdo<input type="radio"/> Falta joystick direito
Cabeçote processador: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Não possui cabeçote

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
<ul style="list-style-type: none">○ Sem Baterias

Eunápolis – BA, 22 de julho de 2019

Responsável Veracel