

RELATÓRIO DE BAIXA DE ATIVO – FORWARDER
Colheita florestal

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO EQUIPAMENTO		
Descrição do equipamento: TRATOR FLORESTAL ARTICULADO ELEPHANT 8WD		
Referência Veracel: FW50	Número de série: 420023	Horímetro: 24.719
Fabricante: Ponsse	Modelo: Elephant	Nº do ativo: 21080619
Modelo da grua: K100S+	Tamanho da garra: 0,36	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO
Motor diesel: ○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento
Chassi e estrutura: ○ Arranhões e amassados na cabine
Transmissão e pneus: ○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento ○ Sistema de transmissão funcionamento normalmente ○ Pneus dianteiros com desgaste ○ Pneus traseiros com desgaste
Sistema hidráulico: ○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento ○ Todas as funções hidráulicas foram testadas e estão em pleno funcionamento: braço acima/abaixo, lança acima/abaixo, giro da grua direita/esquerda, telescópio avanço/recuo, articulação direita/esquerda, grade frontal acima/abaixo/avanço/recuo, rotator direita/esquerda, garra abrir/fechar, deslocamento frente/reverso e trava chassi
Conjunto da grua: ○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento ○ Braço apresenta soldas e reforço ○ Garra
Sistema elétrico: ○ As principais funções elétricas estão em funcionamento
Cabine: ○ Todos os componentes da cabine estão em seu devido lugar e em funcionamento: assento, porta, janelas, cortinas, lexans, joysticks, computador da Ponsse (OPTI 6), botoeiras, etc ○ Assento do operador está inflando normalmente, ○ Lexans (policarbonato) possuem ranhuras ○ Cortinas contra o sol estão no lugar, porém, algumas estão possuem avarias ○ Computador da Ponsse (OPTI 6)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
○ Baterias danificadas ○ Sistema de combate a incêndio descarregados

Eunápolis – BA, 25 de julho de 2019

Responsável Veracel