

RELATÓRIO DE BAIXA DE ATIVO – FORWARDER

Colheita florestal

| INFORMAÇÕES BÁSICAS DO EQUIPAMENTO | | |
|---|---|------------------------------|
| Descrição do equipamento: TRATOR FLORESTAL ARTICULADO ELEPHANT 8WD | | |
| Referência Veracel: FW52 | Número de série: 420025 | Horímetro: 25.003 |
| Fabricante: Ponsse | Modelo: Elephant | Nº do ativo: 21080621 |
| Modelo da grua: K100S+ | Tamanho da garra: não possui garra | |

| INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO |
|---|
| Motor diesel: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento |
| Chassi e estrutura: <ul style="list-style-type: none">○ Arranhões e amassados na cabine |
| Transmissão e pneus: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento○ Sistema de transmissão funcionamento normalmente○ Pneus dianteiros com desgaste e furado○ Pneus traseiros com desgaste |
| Sistema hidráulico: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento○ Todas as funções hidráulicas foram testadas e estão em pleno funcionamento: braço acima/abaixo, lança acima/abaixo, giro da grua direita/esquerda, telescópio avanço/recuo, articulação direita/esquerda, grade frontal acima/abaixo/avanço/recuo, rotator direita/esquerda, garra abrir/fechar, deslocamento frente/reverso e trava chassi |
| Conjunto da grua: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes estão nos devidos locais e em funcionamento○ Falta garra○ Falta H da articulação braço x lança |
| Sistema elétrico: <ul style="list-style-type: none">○ As principais funções elétricas foram testadas e estão em funcionamento |
| Cabine: <ul style="list-style-type: none">○ Todos os componentes da cabine estão em seu devido lugar e em funcionamento: assento, porta, janelas, cortinas, lexans, joysticks, computador da Ponsse (OPTI 6), botoeiras, etc○ Assento do operador está inflando normalmente,○ Lexans (policarbonato) possuem ranhuras○ Cortinas contra o sol estão no lugar, porém, algumas estão possuem avarias○ Computador da Ponsse (OPTI 6) |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">○ Baterias danificadas○ Sistema de combate a incêndio descarregados |

Eunápolis – BA, 12 de julho de 2019

Responsável Veracel