

DADOS DO ATIVO		FOTO PRINCIPAL	
Empresa proprietária	Votorantim Cimentos S.A		
CNPJ	01.637.895/0057-97		
Marca	Sem identificação do fabricante		
Modelo	Redutor		
ANO FAB./MOD.	H1213 - 1370 X 9 RPM		
Cor	Verde		
Tipo de Combustível			
Horímetro	-		
Setor Responsável	Manutenção		
Chassi/Nº de Série	-		
Identificação Interna	76397		
Endereço de Retirada do Equipamento	Estrada de Araçariguama – S/N – CEP: 18147-000 – Cidade: Araçariguama – SP		

CONDIÇÕES GERAIS		
CONDIÇÕES EXTERNAS	CONDIÇÕES INTERNAS	CONDIÇÕES MECÂNICAS
PINTURA	Ruim	MOTOR
LATARIA / FUNILARIA	Ruim	POTÊNCIA
PNEUS		DIREÇÃO
FARÓIS/SINALIZAÇÃO		CONDIÇÕES GERAIS
MONTADO	Sim	ELETRICA (SE APPLICAVEL)
CONDIÇÕES GERAIS	Ruim	FERRAMENTAS (SE APPLICAVEL)
Observações/ Falta de Componentes :	Redutor - Modelo: 689/H1213 - Relação: 1370 x 09RPM; em toda via o mesmo apresenta defeito.	